

Informace o aktualizaci softwaru

Jméno souboru: UPD01000.bin

Obsah

Obsah aktualizace software je závislá na stavu softwaru ve Vašem voze. Níže naleznete popis možného obsahu aktualizace a podporovaných zařízení.

Z níže uvedeného seznamu vyberte verzi, která je instalovaná ve Vašem voze:

- ▷ MX-3.5.4, TX-3.5.4
- ▷ TX-2.6.4
- ▷ MX-1.12.0

Podmínky

Aktualizace software je dostupná pouze pro vozy, které jsou vybaveny USB/audio rozhraním.

V těchto vozidlech nabízí menu volbu „Software update“ (aktualizace softwaru), kterou naleznete v hlavním menu pod nabídkou „Settings“ (volby). Další informace naleznete v uživatelském manuálu k vozu.

Navštivte www.bmw.com/update nebo www.bmw.com/bluetooth, kde naleznete informace, zda je aktualizace vhodná pro Váš vůz.

Instalace

Instalace aktualizace softwaru vyžaduje souhlas s podmínkami použití. Další informace naleznete na www.bmw.com/update.

Za účelem instalace uložte soubor s aktualizací do kořenového adresáře Vašeho USB zařízení. Prostudujte si instalační pokyny v uživatelském manuálu k vozu v kapitole Aktualizace softwaru.

Pro kontrolu, zda se aktualizace nainstalovala přejděte v menu na položkou „Show current

version“ (Ukázat aktuální verzi). Zde by mělo být uvedeno.

Poznámky

Jakmile se aktualizace nainstaluje, dojde k restartu systému a pokud je to zapotřebí, dojde k synchronizaci dat z USB zařízení. Vyčkejte několik minut, než začne USB zařízení opět pracovat.

Zvukové stopy či playlisty přehrávané před aktualizací softwaru musí být vybrány znovu. Tato operace se musí provést i v případě obnovy předchozí verze softwaru, tedy v případě použití volby „Restore previous version“ (obnovit předchozí verzi).

Před tím, než zahájíte aktualizaci Teleservice, ujistěte se prostřednictvím ikony na kontrolním displeji, že je kvalita mobilního bezdrátového signálu dostatečně kvalitní.

Aktualizace software (MX-3.5.4, TX-3.5.4)

Obsah

- ▷ Office: Vylepšená podpora e-mailových zpráv.
- ▷ Telefon: Vylepšená USB konektivita pro iPhone iOS 5. Vylepšené nastavení spojení s některými mobilními telefony. Zobrazení a stabilita odchozích ovorů pro některé mobilní telefony. Vylepšená konektivita HTC telefonů prostřednictvím Bluetooth. Vylepšené členění telefonního seznamu pro Androidy v Japonsku.
- ▷ Multimedia: Vylepšené zobrazení dodatečných informací o zvukových stopách a albech. Vylepšená konektivita audio zařízení prostřednictvím Bluetooth.

> Vylepšená funkčnost, BMW TeleServices, BMW Online a Internet na zařízeních iPhone s iOS 5.

Podporovaná zařízení

Aktualizace software vylepšuje kompatibilitu následujících zařízení:

Multimédia

- ▷ Všechna USB zařízení
- ▷ Apple: iPod touch, iPhone
- ▷ Archos: 3 Vision
- ▷ Creative: MuVo V100
- ▷ Iriver: E100
- ▷ Palm: Pre
- ▷ Sony Ericsson: C905
- ▷ Symbian Foundation: S60
- ▷ Yari: U200

Telefony

- ▷ Apple: iPhone (iOS 5)
- ▷ Au: IS03
- ▷ RIM: Blackberry Pearl (OS 6.x)
- ▷ DoCoMo: Galaxy S SC-02B, NEC MEDIUS N-04C, Samsung Galaxy S II SC-02C, Sharp Aquos Phone SH-12C, Xperia Acro SO-02C, Xperia Arc SO-01C
- ▷ HTC: Sensation
- ▷ Nokia: C7, N8, X7
- ▷ Verizon Wireless: ZTE F450

Poznámky

Pro kontrolu, zda se aktualizace nainstalovala přejděte v menu na položku „Show current version“ (Ukázat aktuální verzi). Zde by mělo být uvedeno:

- ▷ MX-3.5.4
- ▷ TX-3.5.4

Aktualizace software (TX-2.6.4)

Obsah

- ▷ Office: Vylepšená podpora e-mailových zpráv.
- ▷ Telefon: Vylepšené nastavení spojení s některými mobilními telefony. Zobrazení a stabilita odchozích ovorů pro některé mobilní telefony. Vylepšená konektivita HTC telefonů prostřednictvím Bluetooth. Vylepšené členění telefonního seznamu pro Androidy v Japonsku.

Podporovaná zařízení

Aktualizace software vylepšuje kompatibilitu následujících zařízení:

Telefony

- ▷ Apple: iPhone (iOS 5)
- ▷ Au: IS03
- ▷ RIM: Blackberry Pearl (OS 6.x)
- ▷ DoCoMo: Galaxy S SC-02B, NEC MEDIUS N-04C, Samsung Galaxy S II SC-02C, Sharp Aquos Phone SH-12C, Xperia Acro SO-02C, Xperia Arc SO-01C
- ▷ HTC: Sensation
- ▷ Nokia: C7, N8, X7
- ▷ Verizon Wireless: ZTE F450

Poznámky

Pro kontrolu, zda se aktualizace nainstalovala přejděte v menu na položku „Show current version“ (Ukázat aktuální verzi). Zde by mělo být uvedeno:

- ▷ TX-2.6.4

Aktualizace software (MX-1.12.0)

Obsah

Zvyšuje rychlost a zlepšuje stabilitu přehrávání hudby z USB zařízení připojených k USB/audio rozhraní ve středové loketní opěrce a podporuje přehrávání playlistů.

Podporovaná zařízení

Aktualizace software vylepšuje kompatibilitu následujících zařízení:

Multimédia

▷ Všechna USB zařízení

Poznámky

Pro kontrolu, zda se aktualizace nainstalovala přejděte v menu na položkou „Show current version“ (Ukázat aktuální verzi). Zde by mělo být uvedeno:

▷ MX-1.12.0